Diamond Eclipse DA20-C1

Motor-Start (Normal-Verfahren)

- Mixture Rich
- Throttle Full
- Fuel Prime On ➔*Kalter Motor:* OAT <0°: 10 Sek.
  OAT 0-15°: 7 Sek.
  OAT >15°: 5 Sek.
  ➔*Heisser Motor:* ~7 Sek.
- Fuel Prime Off
- Throttle 2-2.5cm
- Ignition Key Start.

Motor-Start („ersoffener“ Motor)

- Mixture Cut Off
- Fuel Pump OFF
- Fuel Prime OFF
- Throttle Full
- Ignition Key Start
- Nach ca. 5 Sekunden Throttle 2-2.5cm
- Motor stottert anfänglich, bis der überschüssige Fuel «gelüftet» wurde und startet dann problemlos.
  Sobald Motor anfängt zu zünden -> Mixture Rich