

Servicepreise 2017 (excl. 8 % MWST.)



| Stundenansätze: | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--|
| | | CHF | | | | | |
| Liz. Flugzeugmechaniker | | 120.00 | | | | | |
| Hilfsmechaniker | | 90.00 | | | | | |
| Service | 50h | | 100h/150h | | 200h | | |
| | Stunden | CHF | Stunden | CHF | Stunden | CHF | |
| Aquila AT01 Zelle* | | | 18.00 | 2160.00 | | | |
| Beechcraft (bis A36) | 8.00 | 960.00 | 35.00 | 4200.00 | | | |
| Bölkow (208/209) | 6.00 | 720.00 | 17.00 | 2040.00 | 24.00 | 2880.00 | |
| Cessna 150 Serie | 6.00 | 720.00 | 15.00 | 1800.00 | 27.00 | 3240.00 | |
| Cessna 170 Serie (Fix Gear) | 7.00 | 840.00 | 15.00 | 1800.00 | 27.00 | 3240.00 | |
| Cessna 170 Serie (Ret. Gear) | 8.00 | 960.00 | 17.00 | 2040.00 | 29.00 | 3480.00 | |
| Cessna 170 Serie (Fix Gear/Thielert) | 4.00 | 480.00 | 15.00 | 1800.00 | 27.00 | 3240.00 | |
| Cessna 180 Serie (Fix Gear) | 9.00 | 1080.00 | 16.00 | 1920.00 | 30.00 | 3600.00 | |
| Cessna 180 Serie (Ret. Gear) | 9.00 | 1080.00 | 19.00 | 2280.00 | 34.00 | 4080.00 | |
| Diamond DV20/DA20-A1 Zelle* | | | 11.00 | 1320.00 | 17.00 | 2040.00 | |
| Diamond DA20-C1 | 8.00 | 960.00 | 16.00 | 1920.00 | 24.00 | 2880.00 | |
| Diamond DA40 (Lycoming) | 8.00 | 960.00 | 14.00 | 1680.00 | 24.00 | 2880.00 | |
| Diamond DA40 (Thielert)* | | | 14.00 | 1680.00 | 24.00 | 2880.00 | |
| Diamond DA42 | | | 26.00 | 3120.00 | 37.00 | 4440.00 | |
| Diamond Turbo (DV/DA20, HK36) | | | 18.00 | 2160.00 | 26.00 | 3120.00 | |
| Tecnam P2006T | 6.00 | 720.00 | 38.00 | 4560.00 | 45.00 | 5400.00 | |
| Mooney M20 A-J | 8.00 | 960.00 | 24.00 | 2880.00 | | | |
| Mooney M20 K, M | 9.00 | 1080.00 | 27.00 | 3240.00 | | | |
| Mooney M20 R, S | 9.00 | 1080.00 | 28.00 | 3360.00 | | | |
| Motorsegler mit Rotax Zelle* | | | 11.00 | 1320.00 | 17.00 | 2040.00 | |
| Piper Cup Serie | 8.00 | 960.00 | 24.00 | 2880.00 | | | |
| Piper P28A (Fix Gear) | 8.00 | 960.00 | 24.00 | 2880.00 | | | |
| Piper P28A (Fix Gear/Thielert) | 4.00 | 480.00 | 24.00 | 2880.00 | | | |
| Piper P28R (Ret. Gear) | 9.00 | 1080.00 | 26.00 | 3120.00 | | | |
| Piper PA34 | 13.00 | 1560.00 | 39.00 | 4680.00 | | | |
| Robin 100/200/300/400 Serie | 8.00 | 960.00 | 24.00 | 2880.00 | 26.00 | 3120.00 | |
| Robin / Jodel Serie | 9.00 | 1080.00 | 22.00 | 2640.00 | | | |
| Rotax Motor | 2.50 | 300.00 | 5.00 | 600.00 | 7.00 | 840.00 | |
| Siai Marchetti S208 | 11.00 | 1320.00 | 40.00 | 4800.00 | | | |
| Slingsby T67M /T67M200 | 11.00 | 1320.00 | 30.00 | 3600.00 | | | |
| Socata TB20 | 8.00 | 960.00 | 30.00 | 3600.00 | | | |
| Speed Canard | 8.00 | 960.00 | 20.00 | 2400.00 | | | |
| Zlin 143L | 8.00 | 960.00 | 25.00 | 3000.00 | | | |

Alle anderen Kontrollen die hier nicht spezifisch gelistet sind werden nach Aufwand gemäss des zutreffenden Aircraft und/oder Engine Maintenance Manual(s) verrechnet.

Technischer Betrieb der Fliegerschule Birrfeld AG

Tel. 056 / 464 20 70

Mail: werkstatt@birrfeld.ch

* Rotax Motor wird gem. anfallender Stunden verrechnet.

Bemerkung: Bei einem Wochenend-Einsatz auf Abruf werden am Samstag 25% und am Sonntag 50% Zuschlag auf die Arbeitszeit verrechnet.

Weiter werden für die An- und Abfahrt des Mechanikers Kilometerspesen (65Rp/km) und die benötigte Fahrtzeit als Arbeitszeit aufgerechnet.